

## Brother Geräte ohne Touch-Screen-Display

### Beispiele:

Brother HL-L5100dn; HL-L5200dn; MFC-L2710DN und viele andere bzw. ältere Modelle



1. Im Bedienfeld die Taste „+“ drücken
2. Im Display erscheint „Geräte-Info“
3. 2 x „OK“ drücken
4. Die Maschine druckt die Zählerliste.

### Dem Ausdruck die Daten entnehmen.

Hier ist bspw. ein MFC-L9570CDW:  
Jeweils die erste Zahl vorm Schrägstrich ist der Zählerwert!

```
<Gerätstatus (Gesamt/2-seitig)>
Gesamtanzahl Seiten: 62/6
Farbe: 34/6           Schwarzweiß: 28/0
Seitenzahl Kopie: 13/0
Farbe: 4/0           Schwarzweiß: 9/0
Seitenzahl PC-Druck: 28/6
Farbe: 28/6         Schwarzweiß: 0/0
Seitenzahl Fax: 0/0
Farbe: 0/0           Schwarzweiß: 0/0
Seitenzahl Andere: 21/0
Farbe: 2/0           Schwarzweiß: 19/0
```